

31.12.2013
כ"ח טבת התשע"ד

מדידת קרינה אלקטרומגנטית מאתרי שידור סלולרים ברמלה נובמבר-דצמבר 2013.

במהלך חודשים אוקטובר-דצמבר 2013, נערכו מדידות קרינה מאתרי שידור סלולרים ברמלה. מטרת המדידה היא עריכת דו"ח יידוע לציבור בדבר רמות הקרינה האלקטרומגנטית בעיר. יש לציין כי חברות הסלולר מחויבות לעמוד בתקנים של המשרד להגנת הסביבה וכי הן מחויבות לערוך מדידות קרינה מאתרי השידור מעת לעת, באמצעות מודדים מוסמכים ומדווחות על תוצאותיהן למשרד להגנת הסביבה וליחידה לאיכות הסביבה בעירייה.

מתוצאות המדידות שנערכו עולה כי הספקי השידור מכל אתרי השידור הסלולרים בעיר עומדים בערך הסף הסביבתי שאומץ על ידי המשרד להגנת הסביבה.
מידע כללי בדבר ערכי סף לחשיפה מקרינה סלולרית.

ארגון הבריאות העולמי WHO קבע סף קרינה המכונה "סף בריאותי" של 400 מיקרו וואט לסנטימטר רבוע, מעבר לסף זה יחשב הדבר כרמה חריגה של קרינה. המשרד להגנת הסביבה קבע סף קרינה המכונה "סף סביבתי" שהינו 10% מהסף הבריאותי דהיינו 40 מיקרו וואט לסנטימטר רבוע. סף זה נקבע למקומות בהם שוהים אנשים לאורך זמן כגון בתי מגורים, משרדים, מוסדות חינוך וכו'. רמת קרינה גבוהה מעבר לסף זה תחשב בישראל כרמה חריגה של קרינה, עוד קבע המשרד סף סביבתי למקומות בהן לא שוהים שהות רצופה והוא עומד על 30% מהסף הבריאותי כלומר 120 מיקרו וואט לסנטימטר רבוע. רמת קרינה גבוהה מעבר לסף זה תחשב בישראל כרמה חריגה של קרינה. מנתוני המשרד להגנת הסביבה עולה כי שיעור הקרינה הבלתי מייננת הכללית המקובלת בסביבה עירונית הינה עד ל-5 מיקרו וואט לסנטימטר רבוע. מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה sviva.gov.il - נושאים א-ת- <קרינה> <אנטנות סלולריות>.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Pages/Cellular_Facilities.aspx

תושבי העיר, המעוניינים שתבצע מדידה מביתם מוזמנים לפנות לעירייה לח"מ לטלפון 08-9771542. בבברכה, ברק יקותיאל רכז תעשיות וקרינה פרטי ציוד המדידה

היצרן	מודל	תחום תדרים	מספר סידורי	תוקף כיול	כיול
EMC	Smart Fieldmeter® Model RFP-04CE. Probe PI-01	0.2 MHz – 3 GHz	173	1.2016	מעבדות חרמון HL





עיריית רמלה
קהיליית רמלה
ramla.muni.il
רמלה
היחידה לאיכות הסביבה

תוצאות המדידות

כתובת האתר : דוד רזיאל-אולמי אמדאוס

שם החברה : סלקום מספר אתר : 769 תאריך המדידה : 28.10.2013 שעה : 10:45

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	חדר אוכל מרכז פיס לקשיש	ברציפות	<0.005	פחות מאחוז
2	מרפסת מרכז פיס לקשיש	לא ברציפות	0.042	פחות מאחוז
3	דוד רזיאל פינת א.ס. לוי	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
4	תחנת אוטובוס מול אולמי אמדאוס	לא ברציפות	0.265	פחות מאחוז
5	כניסה לבית העלמין החדש	ברציפות	1.06	פחות מאחוז





עיריית רמלה
קהיליית רמלה
ramla.muni.il
רמלה
היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר : אנטנה על מגדל המים ברחוב קרן היסוד

שם החברות: פלאפון, פרטנר וסלקום מספרי אתרים: WE3053c, 812426 ו-843 בהתאמה

תאריך המדידה: 24.10.13 שעה: 15:00

#	תיאור מקום המדידה	אכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	מתחם כלבים	לא ברציפות	4.244	3.5
2	צד דרומי של גן משחקים (רחוב מבצע יונתן)	לא ברציפות	2.38	1.98
3	צד מזרחי של גן משחקים	לא ברציפות	2.38	1.98
4	צד צפוני של גן משחקים	לא ברציפות	2.38	1.98
5	אזור מתקני הכושר	לא ברציפות	0.13	פחות מאחוז
6	קמפוס השפלה קומה תחתונה	ברציפות	<0.005	פחות מאחוז
7	קמפוס השפלה קומה עליונה	ברציפות	0.13	פחות מאחוז
8	עמדת שומר בית ספר טללי חיים	ברציפות	1.06	2.65
9	הזית פינת מבצע יונתן	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
10	יהודה שטיין פינת קרן היסוד	לא רציפות	0.02	פחות מאחוז





עיריית רמלה
היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר: בניין כותרת רמלה רחוב היצירה

שם החברה: פלאפון מספר אתר: 812318 תאריך המדידה: 4.11.2013 שעה: 10:00

#	תיאור מקום המדידה	אכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסך הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	חניה שופרסל דיל	לא ברציפות	0.26	פחות מאחוז
2	חניון כותרת רמלה על הגג	לא ברציפות	4.244	3.53
3	תחנת הדלק טן	ברציפות	0.02	פחות מאחוז

כתובת האתר: אנטנה על גג מפעל שמרלינג רחוב העבודה 8

שם החברה: מירס מספר אתר: 44 תאריך: 4.11.2013 שעה: 10:15

#	תיאור מקום המדידה	אכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסך הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	חצר מפעל רמפלט	ברציפות	0.02	פחות מאחוז
2	חצר מפעל פל דגים/גזים אילן ממון	ברציפות	0.09	פחות מאחוז
3	יציאה אחורית של מפעל רמפלט (רחוב העבודה)	לא ברציפות	<0.005	פחות מאחוז





עיריית רמלה
היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר : אנטנה על גג קניון נווה רם (רחוב יוספטל)

שם החברה : פרטנר ופלאפון מספרי אתרים : TsO127c ו-812121 בהתאמה תאריך המדידה :
23.10.2013 שעה : 10:45

#	תיאור מקום המדידה	אכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	כניסה למאפיית מן הארץ	לא ברציפות	0.06	פחות מאחוז
2	מעבר חציה ככר רוטרי	לא ברציפות	0.26	פחות מאחוז
3	כניסה לבניין יוספטל 17/ב	לא ברציפות	<0.2	פחות מאחוז
4	חדר מדרגות עמוחי 25 קומה שלישית	ברציפות	<0.005	פחות מאחוז

כתובת האתר : אנטנות על גג תחנת דלק פז אסא (כביש 44)

שם החברה : פרטנר סלקום ו
מספרי אתרים : WE0783A ו-20514 בהתאמה תאריך המדידה :
1.11.2013 שעה : 11:30

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	מגרש חניה מחסן עיריה (בוטקה של השומר)	ברציפות	0.17	פחות מאחוז
2	חצר קדמית גן ילדים יובל	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
3	חצר אחורית גן ילדים יובל	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
4	חצר קדמית גן ילדים עשור	לא ברציפות	0.26	פחות מאחוז
5	חצר אחורית גן ילדים עשור	לא ברציפות	0.26	פחות מאחוז
6	כניסה לבניין ברחוב ההגנה 13	לא ברציפות	0.26	פחות מאחוז
7	רחוב אלי כהן-קורצ'ק	לא ברציפות	0.17	פחות מאחוז





עיריית רמלה
 היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר : רחוב שמשון הגיבור 15 (אגף החינוך ומחסן אחזקה)

שם החברה: פרטנר, הוט מובייל מספר האתר: Ts0202a, 353 בהתאמה

תאריך המדידה: 16.10.2013 שעה: 13:05

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי $(40 \mu W / cm^2)$ מאוכלס ברציפות $(120 \mu W / cm^2)$ מאוכלס לא ברציפות
1	לובי/מסדרון צפוני בניין החינוך	לא ברציפות	0.02	פחות מאחוז
2	הנהלת מחלקת החינוך	ברציפות	<0.005	פחות מאחוז
3	לובי/מסדרון דרומי בניין החינוך	לא ברציפות	<0.005	פחות מאחוז
4	קומה ראשונה במסדרון החיצוני	לא ברציפות	<0.005	פחות מאחוז
5	מחסן תחזוקה	ברציפות	<0.005	פחות מאחוז
6	רחוב יהושע בן נון (כניסה לגן דרור)	ברציפות	0.04	פחות מאחוז
7	חניון	לא ברציפות	1.36	פחות מאחוז





עיריית רמלה
 היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר: היכל התרבות - רח' וייצמן רמלה

שם החברה: סלקום מספר האתר: 0144 תאריך המדידה: 23.10.2013 שעה: 13:30

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי מאוכלס ברציפות ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות ($120 \mu W / cm^2$)
1	רחוב דני מס 21-כיכר המגדל הלבן	לא ברציפות	2.38	פחות מאחוז
2	כניסה למרפאת מכבי ילדים (ויצמן 11)	ברציפות	1.06	2.65
3	מרפאת מכבי-חדר צוות מול האנטנה (קומה 2)	ברציפות	<0.005	פחות מאחוז
4	חניון אחורי מרפאת מכבי	לא ברציפות	4.2	3.33
5	בתוך היכל התרבות	ברציפות	<0.005	פחות מאחוז
6	גן שעשועים במרכז מ.מ וייצמן	לא ברציפות	0.06	פחות מאחוז





עיריית רמלה
היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר: קריית הממשלה הרצל 93

שם החברה: סלקום פרטנר פלאפון הוט מובייל מספר האתר: 2901 תאריך המדידה: 23.10.2013

שעה: 10:45

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	על יד מוסך u.m.i	לא ברציפות	0.265	פחות מאחוז
2	אולמי דולפין-מרכז החניון	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
3	רחוב תל חי ליד צמיגית טיפטופ	לא ברציפות	0.13	פחות מאחוז
4	קניון קריית הממשלה קומת כניסה	ברציפות	<0.005	פחות מאחוז
5	גג קריית הממשלה חניון ח-5	לא ברציפות	2.38	2%

כתובת האתר: אנטנה על גג תלמוד תורה מאור ישראל (רחוב האצ"ל)

שם החברה: פרטנר מספר האתר: TS0128T תאריך המדידה: 23.10.2013 שעה: 10:30

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	חניון בכניסה למוסך ארי	לא ברציפות	0.13	פחות מאחוז
2	רחוב יצחק שדה פינת האצ"ל	לא ברציפות	0.01	פחות מאחוז
3	מרכז ככר אצ"ל	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
4	חצר תלמוד תורה (מתחת לאנטנה)	ברציפות	0.215	פחות מאחוז
5	חניון בשטח פתוח הסמוך לתלמוד תורה	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז





עיריית רמלה
היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר: אנטנות על גג הספרייה העירונית ויצמן 1

שם החברה: פלאפון ופרטנר מספר האתר: WE3021C-812025 בהתאמה תאריך המדידה:

23.10.2013 שעה: 11:15

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	תחנת אוטובוס על הרצל מזרח (לכיוון המשטרה)	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
2	חניון הספרייה	לא ברציפות	2.38	1.98%
3	רחבת כניסה לספרייה	לא ברציפות	0.04	פחות מאחוז
4	בתוך הספרייה	ברציפות	<0.002	פחות מאחוז
5	חניון העיריה	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
6	רחבת כניסה לבניין העיריה	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
7	חדר מנכ"ל העירייה (מול האנטנה)	ברציפות	1.06	2.65%
8	סביב בית המשפט	לא ברציפות	3.2	2.66%





עיריית רמלה
היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר: רחוב הגדוד העברי 15 על גג הבריכה הטיפולית ניצוצי הזוהר

שם החברה: פלאפון מספר אתר: 812290 תאריך המדידה: 23.10.2013 שעה: 9:45

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	כניסה לרחוב הרדוף	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
2	כניסה לרחוב האצ"ל	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
3	כניסה לניצוצי הזוהר	לא ברציפות	0.09	פחות מאחוז
5	חניית ניצוצי הזוהר	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
6	כניסה לדפוס שלוש	ברציפות	0.06	פחות מאחוז
7	כניסה לגן רעות	לא ברציפות	0.042	פחות מאחוז
8	חצר אחורית גן רעות	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
9	כניסה לפרויקט הדתי (מרחוב הגדוד העברי)	ברציפות	1.06	2.65

הערה: בימים אלו נבנה פרויקט חדש בצמוד לבריכת ניצוצי הזוהר יש לבחון את

עוצמת הקרינה הצפויה במקום.





עיריית רמלה
היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר: רחוב דרך ירושלים תחנת דלק סונול ינה שם החברה: פרטנר

מספר אתר: WE3022L תאריך המדידה: 4.11.2013 שעה: 10:30

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	כניסה לתחנת דלק סונול ינה	לא ברציפות	3.53	4.6
2	עמדות תדלוק	לא ברציפות	0.02	פחות מאחוז
3	כניסה לחנות נוחות/השכרת רכב	ברציפות	0.06	פחות מאחוז
4	חניון אחורי(לכיוון תחנת הדלק סדש)	לא ברציפות	0.26	פחות מאחוז
5	מחסני אלי"ה	ברציפות	0.02	פחות מאחוז

כתובת האתר: רחוב דרך ירושלים גג בזק שם החברה: סלקום

מספר אתר: 402 תאריך המדידה: 4.11.2013 שעה: 10:15

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	רחוב דרך ירושלים מאחורי מפעל ינה	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
2	רחוב דרך ירושלים מאחורי חברת הוט	לא ברציפות	2.38	2
3	רחוב דרך ירושלים ע"י חומת הכלא	לא ברציפות	6.6	5.5
4	חניון אולמי אליסון	לא ברציפות	0.26	פחות מאחוז





עיריית רמלה
רמלה קהילתית רמלה
ramla.muni.il
היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר: רחוב הורדים 9 - מתקן גישה של גולן טלקום

שם החברה: גולן טלקום מספר אתר: 0670 תאריך המדידה: 23.12.13 שעה: 15:00

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	כניסה לחצר הורדים 14	לא ברציפות	0.002	פחות מאחוז
2	כניסה לחצר הורדים 15	לא ברציפות	0.02	פחות מאחוז
3	חצר הורדים 15	לא ברציפות	0.002	פחות מאחוז
4	רחוב טויינה בין בית 15 לגן מקסים	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
5	חצר גן מקסים	לא ברציפות	0.002	פחות מאחוז
6	חצר התחנה לבריאות המשפחה	לא ברציפות	0.002	פחות מאחוז

כתובת האתר: חיים בן עטר 20 - מתקן גישה של גולן טלקום

שם החברה: גולן טלקום מספר אתר: 0356 תאריך המדידה: 16.12.13 שעה: 13:30

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	אזור הכניסה לגן רותם וגן אפקה	לא ברציפות	0.265	פחות מאחוז
2	רחוב חיים בן עטר 22	לא ברציפות	0.002	פחות מאחוז
3	רחוב חיים בן עטר 20	לא ברציפות	0.265	פחות מאחוז





עיריית רמלה
רמלה רמלה רמלה
ramla.muni.il
היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר: זכריה 23 - מתקן גישה של גולן טלקום

שם החברה: גולן טלקום מספר אתר: 916 תאריך המדידה: 16.12.13 שעה: 12:00

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	כניסה לזכריה 21	לא ברציפות	0.265	פחות מאחוז
2	כניסה לזכריה 23	לא ברציפות	0.265	פחות מאחוז
3	מדרכה מעבר לכביש (אזור כניסה אחורית למרכז הטניס)	לא ברציפות	2.38	פחות מאחוז
4	כניסה לזכריה 25	לא ברציפות	0.265	פחות מאחוז

כתובת האתר: אהרון בוגנים 6 - מתקן גישה של גולן טלקום

שם החברה: גולן טלקום מספר אתר: 530 תאריך המדידה: 16.12.13 שעה: 13:00

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	חניון אהרון בוגנים 6 על הכביש	לא ברציפות	0.265	פחות מאחוז
2	כניסה לאהרון בוגנים 6	לא ברציפות	0.02	פחות מאחוז
3	כניסה לאהרון בוגנים 8	לא ברציפות	0.02	פחות מאחוז
4	כניסה לאהרון בוגנים 4	לא ברציפות	0.02	פחות מאחוז





עיריית רמלה
רמלה קהילתית ללא סגל
ramla.muni.il
היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר: פז בית מור (כביש 40) - מתקני גישה של פלאפון

שם החברה: פלאפון מספר אתר: 812797 תאריך המדידה: 16.12.13 שעה: 14:00

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	רחוב דודו דותן מול תחנת הדלק	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
2	תחנת אוטובוס כביש 40 (מול כניסה לכמעט חנינם)	לא ברציפות	0.265	פחות מאחוז
3	חניון חצי חנינם	לא ברציפות	0.265	פחות מאחוז
4	איי תדלוק בתחנת הדלק	לא ברציפות	0.02	פחות מאחוז

בקריית האומנים מתבצעת אחת למספר שנים מדידה מקיפה הכוללת גם מקורות שידור צבאיים, ע"י גורם מקצועי חיצוני. המדידה הקרובה תבוצע בקיץ 2014

כתובת האתר: יאיר שטרן 14 - מתקן גישה של סלקום

שם החברה: פלאפון מספר אתר: 5137 תאריך המדידה: 16.12.13 שעה: 13:20

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס ברציפות ($120 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות
1	חניון מאחורי מכולת	לא ברציפות	2.38	פחות מאחוז
2	כניסה למכולת	לא ברציפות	0.13	פחות מאחוז
3	תחנת אוטובוס מעבר לרחוב	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז
4	גן משחקים ציבורי	לא ברציפות	0.26	פחות מאחוז





עיריית רמלה
 היחידה לאיכות הסביבה

כתובת האתר: בן יוסף 12- מתקן גישה של סלקום

שם החברה: פלאפון מספר אתר: 173 תאריך המדידה: 30.12.13 שעה: 13:25

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי מאוכלס ברציפות ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות ($120 \mu W / cm^2$)
1	מגרש כדורסל (מסדה פינת בן יוסף)	לא ברציפות	0.09	פחות מאחוז
2	כניסה למעון יבנה	לא ברציפות	2.38	פחות מאחוז
3	חצר אחורית מעון יבנה	לא ברציפות	1.06	פחות מאחוז

כתובת האתר: גרשון ש"ץ 6- מתקן גישה של הוט מובייל

שם החברה: הוט מובייל מספר אתר: 7236 תאריך המדידה: 16.12.13 שעה: 13:25

#	תיאור מקום המדידה	איכלוס האיזור	עוצמת קרינה שנמדדה ($\mu W / cm^2$)	אחוז מהסף הסביבתי מאוכלס ברציפות ($40 \mu W / cm^2$) מאוכלס לא ברציפות ($120 \mu W / cm^2$)
1	כניסה לבניין גרשון ש"ץ 6	לא ברציפות	0.01	פחות מאחוז
2	חניון בניין	לא ברציפות	2.38	פחות מאחוז
3	רחוב התשעה	לא ברציפות	0.265	פחות מאחוז
4	מקווה	לא ברציפות	0.04	פחות מאחוז

